

<b>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EX ART. 116 del DLgs 36/2023 smi</b>	
Lavori	Lavori di somma urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 16 e 17 aprile 2025 - Lavori di pulizia dell'opera idraulica cd "briglia a pettine" posta a monte del canale Borra della Valle
CUP D76F25000030006	CIG B773F4BCED
Appaltatore	PERINO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Torino 100, 10015 IVREA (TO) C.F. - P.IVA 11606090014
Importo complessivo contrattuale escluso IVA	€ 34.268,67
IVA al 22%	€ 7.539,11
Importo complessivo contrattuale comprensivo di IVA	€ 41.807,78

Visto il verbale di Somma Urgenza del 28.04.2025 con la quale si ordinava all'Impresa Perino Costruzioni S.r.l. di eseguire la pulizia dell'opera idraulica cd "briglia a pettine" posta a monte del canale Borra della Valle;

Vista la regolare conclusione di lavori di pulizia in data 23.05.2025 da parte dell'impresa;

Vista l'assenza di osservazioni da parte del RUP e dell'appaltatore;

Con la presente, il RUP certifica che le prestazioni contrattuali si sono concluse e sono state regolarmente eseguite;

Pertanto si può procedere con il pagamento della prestazione effettuata;

Parella, 08.08.2025

Il Responsabile del servizio Tecnico  
Comune di Parella  
Roberto Antonio BALMA



VISTO:  
PERINO COSTRUZIONI SRL  
Torino 100, 10015 IVREA (TO)  
C.F. - P.IVA 11606090014

**PERINO COSTRUZIONI SRL**  
Via Torino 100 - 10015 IVREA (TO)  
P.IVA 11606090014